

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Ucrete® P 460

Polyuretánový penetračný náter pre Sika® Ucrete® CR 460

POPIS PRODUKTU

Sika® Ucrete® P 460 je dvojzložkový polyuretánový základný náter, ktorý sa používa na porovitých a nepórovitých podkladoch pred aplikáciou Sika® Ucrete® CR 460.

POUŽITIE

Sika® Ucrete® P 460 sa používa ako penetračný náter na:

- Zlepšenie priľnavosti na betón, podlahy Sika® Ucrete®, oceľ a železo
- Zmenšovanie vzniku dierok v Sika® Ucrete® CR 460

Upozornenie:

- Výrobok môžu používať len skúsení odborníci.
- Výrobok sa môže používať v interiéri a exteriéri.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Rýchle vytvrdzovanie
- Dobrá priľnavosť k mnohým stavebným materiálom
- Nízka spotreba, ale vysoké pokrytie
- Nízky zápach
- Nízke emisie VOC
- Jednoduchá aplikácia

OSVEDČENIA/ NORMY

- Vhodné pre potravinárske a nápojové zariadenia, Sika® Ucrete®, HACCP, Skúšobný protokol č. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certifikát č. 21453-2/1/1/Y1

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyuretán	
Balenie	Kontajner - komponent A	0.474 kg
	Kontajner - komponent B	0.178 kg
	Kontajner - komponent A + komponent B	0.652 kg
	Dostupné varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.	
Farba	Ambrová tekutina	
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach pri teplote od +5 °C do +30 °C. Vždy sa riadte údajmi uvedenými na obale. Informácie o bezpečnom zaobchádzaní a skladovaní nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.	

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	Spotreba balenia na približne 50–80 m škáry	
Teplota produktu	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Teplota okolitého vzduchu	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Teplota podkladu	Maximum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Čakací čas/ Pretierateľnosť	Pred aplikáciou Sika® Ucrete® CR 460 na Sika® Ucrete® P 460 počkajte nasledujúce časy:	
	Minimum	30 minút
	Maximum	2 hodín
Poznámka: Časy sú približné a budú ovplyvnené meniacimi sa okolitými podmienkami, najmä teplotou a relatívnou vlhkosťou.		

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

DÔLEŽITÉ

Slabá priľnavosť v dôsledku nesprávneho aplikačného postupu

Nesprávne definované alebo nekontrolované postupy penetrovania podkladu môžu viesť k odchýlkam vo výkone samotného výrobku.

1. Pred začatím aplikácie v rámci projektu otestujte priľnavosť na podkladoch špecifických pre daný projekt a dohodnite postupy so všetkými stranami. Pre viac informácií kontaktujte technické oddelenie spoločnosti Sika.

Slabá priľnavosť v dôsledku nevhodnej prípravy povrchu

Poznámka: Penetračné nátery sú látky podporujúce priľnavosť. Penetračné nátery nedokážu nahradiť správnu prípravu povrchu a čistenie povrchu.

1. Nepoužívajte penetrovania na zlepšenie nedostatočne pripravených alebo zle vyčistených povrchov škár. Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a zbavený nečis-

tôt, ako sú špina, olej, masť, cementový povlak, zvyšky tmelu a zle spojené nátery, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť základného náteru a tmelu. Podklad musí mať dostatočnú pevnosť, aby vydržal namáhanie vyvolané tmelom počas pohybu.

1. Na odstránenie všetkého slabého materiálu podkladu použite techniky, ako sú drôtené kefy, brúsenie, pieskovanie alebo iné vhodné mechanické metódy.
2. Všetky poškodené okraje škár opravte vhodnými opravnými výrobkami Sika.
3. Pred aplikáciou tmelu odstráňte zo všetkých povrchov prach, uvoľnený a drobný materiál.

Pre dosiahnutie optimálnej priľnavosti a trvanlivosti spojov, a tiež v prípade použitia produktu v náročných aplikáciách (spoje na viacposchodových budovách, vysoko namáhané spoje, spoje vystavené extrémnemu počasiu), dodržiavajte nasledujúce postupy prípravy alebo ošetrovania.

MIEŠANIE

1. Pomocou miešadla s pomalými otáčkami miešajte obsah vedra časti A počas 30 sekúnd, aby sa rozptýlil všetok oddelený materiál.
2. Pridajte obsah komponentu časti B..
3. DÔLEŽITÉ Nemiešajte nadmerne, aby sa minimalizovalo zachytávanie vzduchu. Obe časti miešajte ďalšie 1 - 2 minúty.
4. Uistite sa, že na boku vedra nezostala nerozptýlená časť komponentu A.

APLIKÁCIA

DÔLEŽITÉ

Dôsledne dodržiavajte inštalčné postupy

Striktne dodržiavajte postupy inštalácie definované v metodických pokynoch, príručkách na použitie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôsobené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

1. Po požadovanej príprave podkladu vložte podkladovú tyč do požadovanej hĺbky.
2. Na podklad naneste Sika® Ucrete® P 460 pomocou štetca. Na okraje škár by sa mala naniesť tenká vrstva ($\pm 100 \mu\text{m}$).

3. Kým je Sika® Ucrete® P 460 stále lepkavý (30 minút až 2 hodiny, v závislosti od teploty), zalejte ho namiešaným Sika® Ucrete® CR 460, aby ste vyplnili škáru v jednej rovine s povrchom. možno aplikovať na šikmé povrchy do 2 % bez klesania.
4. Pri aplikácii škárovacieho tmelu si preštudujte technický list výrobku Sika® Ucrete® CR 460.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetky nástroje a aplikačné zariadenia ihneď po použití vyčistite pomocou Sika® Remover-208 alebo Sika® Cleaning Wipes-100. Po vytvrdnutí možno stvrdnutý materiál odstrániť len mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Ucrete® P 460

Apríl 2025, Verzia 01.01

02051504000000026

SikaUcreteP460-sk-SK-(04-2025)-1-1.pdf