

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Joint Tape SA

Samolepiaca polymérna pogumovaná páska s tkaným polyesterovým povrchom

POPIS PRODUKTU

Samolepiaca polymérna pogumovaná páska s plastovou ochrannou fóliou na spodnej strane a tkanou polyesterovou vrstvou na hornej strane. Zvyšuje pevnosť a odolnosť strešných a hydroizolačných membrán Sika-lastic® v miestach spojov, rohov a kútov.

POUŽITIE

- Vystuženie spojov medzi krycími doskami na izolácii
- Vystuženie spojov medzi preglejkami
- Vystuženie spojov, prekrytí a zvarov v plechovej strešnej krytine
- Odizolovanie kovových prírub na styku so stropnou konštrukciou

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Samolepiaca, pre väčšinu aplikácií nie je potrebný primer
- Flísová vrstva umožňuje pevné spojenie medzi živou a náterom
- Rozťahuje sa spolu s membránou, aby sa prispôbila tepelným a konštrukčným pohybom
- Dodáva dodatočnú pevnosť a odolnosť
- Prispôsobuje sa kontúram podkladu a oplechovaniu

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	76.2 mm alebo 152.4 mm šírka x 15.24 m dĺžka, rolka
Doba skladovania	24 mesiacov
Podmienky skladovania	Skladujte v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
Vzhľad/ farba	Vrchný povrch z bielej flísovej tkaniny, spodný povrch čiernej farby
Dĺžka	15.4 m
Šírka	76.2 mm alebo 152.4 mm
Hrúbka	0.77 mm

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Akékoľvek opravy potrebné na dosiahnutie rovného povrchu sa musia vykonať pred aplikáciou (obráťte sa na zástupcu spoločnosti Sika, aby vám poskytol pokyny týkajúce sa rôznych riešení s produktmi Sika). Nerovnosti povrchu sa môžu odraziť na vytvrdnutom systéme.
- Aby sa zabránilo roseniu počas aplikácie, relatívna vlhkosť nesmie byť vyššia ako 95 % a teplota podkladu musí byť aspoň o 3 °C vyššia ako namerané teploty rosného bodu.
- Minimálna teplota okolia a podkladu počas aplikácie a vytvrdzovania materiálu je -6°C; maximálna teplota je 65°C.
- Materiály neskladujte vonku priamo vystavené slnečnému žiareniu a vlhkosti. Materiály zakryte a chráňte priedušnými typmi krytov, ako sú napríklad plachty, aby sa umožnilo vetranie a ochrana pred poveternostnými vplyvmi a vlhkosťou. Dodržiavajte požiadavky na teplotu skladovania a klimatizáciu.
- Nenanášajte na porézny alebo vlhký povrch, kde by počas aplikácie a vytvrdzovania dochádzalo k prenosu vodných pár.
- Podklad musí byť pred aplikáciou suchý. Nenanášajte na matne zvlhnutý, mokrý alebo vlhký povrch. Po daždi alebo nepriaznivom počasí nechajte podklad dostatočný čas na vyschnutie, pretože môže dôjsť k problémom s príľnavosťou.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy podkladov, vrátane podkladov oplechovania, musia byť čisté a suché, bez nečistôt, prachu, uvoľnenej hrdze, úlomkov a olejov. Kovové príruby alebo znečistené povrchy sa odporúča čistiť pomocou denaturovaného liehu alebo acetónu.

Penetračný základný náter (primer) sa zvyčajne nevyžaduje. Podklady, ktoré sú zaprášené alebo zoxidované, a aplikácie v chladnom počasí -6 - 4 °C, si vyžadujú použitie penetračného náteru Sika Joint Tape SA Primer, ktorý sa aplikuje pomocou štetca s prírodnými štetinami alebo valčeka s jadrom z fenolovej živice (pozri príslušný technický list).

APLIKÁCIA

Nepohyblivé škáry: Aplikujte Sika® Joint Tape SA na pripravený podklad. Odstráňte 10,2-15,2 cm separačnej fólie zo spodnej strany Sika® Joint Tape SA. Umiestnite Sika® Joint Tape SA do stredu nad škáru, minimálne 2,54-1,27 cm nad každú stranu škáry, a zatlačte na miesto. Pokračujte v odstraňovaní ochrannej fólie a pritlačte pásku Sika Joint Tape SA na povrch podkladu. Aplikujte dodatočný tlak na nalepenú pásku Sika® Joint Tape SA, aby ste aktivovali proces lepenia. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite oceľový pokrývačský valček. Čím silnejší tlak sa použije, tým rýchlejšie a pevnejšie sa spoj vytvorí.

Korekcia: Vzduchové bubliny vyrežte nožom alebo prepichnete a vytlačte vzduch, potom prílepte Sika® Joint Tape SA späť na miesto. Odrežte poškodené a zle nalepené časti pásky, zatlačte Sika® Joint Tape SA späť na miesto a naneste ďalšiu vrstvu Sika® Joint Tape SA na rez tak, aby presahovala minimálne 2,54-1,27 cm cez prerezané miesto vo všetkých smeroch. Odstrihnite nahromadené časti pásky, pritlačte pásku Sika® Joint Tape SA späť na miesto a na rez naneste ďalšiu vrstvu pásky Sika® Joint Tape SA, ktorá bude presahovať prerezané miesto minimálne o 2,54-1,27 cm vo všetkých smeroch. Pri všetkých opravách použite oceľový pokrývačský valček.

Vrchný náter: Živice Sikalastic a nátery sa môžu aplikovať bezprostredne po aplikácii Sika Joint Tape SA a mali by sa naniesť do 72 hodín na čistý a suchý povrch pásky. Nevyžaduje sa penetrácia vrchného povrchu pásky Sika Joint Tape SA, ale zároveň pokiaľ sa použije, neovplyvňuje vlastnosti pásky. Sika Joint Tape SA je odolná voči UV žiareniu, ale nie je určená na priame vystavenie (bez pretretia náterom).

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list

Sika® Joint Tape SA
Február 2023, Verzia 01.01
020945118000000018

SikaJointTapeSA-sk-SK-(02-2023)-1-1.pdf